

# Bedienungsanleitung für den Dämmstoffschneider DIC 1018

Inbetriebnahme:

- Bedienungsanleitung bitte vollständig lesen
- Das Gerät ist anschlussbereit. Es darf nur an die auf dem Gehäuse angegebene Wechselspannung angeschlossen werden
- Gerät vor Feuchtigkeit schützen
- Der Anwendung entsprechendes Messer aus unserem Lieferprogramm wählen.
- Innensechskantschrauben mit dem beiliegendem Sechskantschlüssel lösen, Schneidemesser ganz einschieben und danach wieder festschrauben. Leistung mittels Drehrad auf das entsprechende Material einstellen.

**Bitte beachten:** Die Schneidemesser und die Messeraufnahme werden sehr heiß, bitte vor dem ablegen immer abkühlen lassen – **Verbrennungsgefahr.**



- Einfacher Betrieb über Sicherheitstaster
- Stufenlose Leistungsregulierung
- Überhitzungsschutz
- LED Funktionsanzeige
- Messer leicht wechselbar
- Einfache und sichere Handhabung
- Gewicht nur ca. 300 g
- Schneidemesser kann auf die gewünschte Länge gekürzt werden